



คาดฟ้า/หลังคา
รั่วซึม



รอยแตกร้าว



ห้องน้ำรั่วซึม



เกิดเชื้อรา



สีลอกร่อน



ผนังไม่เรียบ

บริษัท ธรรมดี เคมีคอล จำกัด เป็นที่รู้จักกันในฐานะ: ผู้ผลิต และจัดจำหน่าย
สินค้าประเภทเคมีภัณฑ์สำหรับงานก่อสร้าง ที่มีคุณภาพ
ภายใต้เครื่องหมายการค้า **VPROOF**



บริษัท ธรรมดี เคมีคอล จำกัด
28/69 หมู่ที่ 7 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
28/69 Moo 7, Lat Sawai, Lamlukka, Pathumthani 12150
TEL: 02-998-6078-9, 092-442-2724 FAX: 02-998-6079, 02-903-0080 ext. 5827

จบปัญหา ดาดฟ้า/หลังคารั่วซึม

สาเหตุ

1. การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทำให้พื้นคอนกรีตดาดฟ้าแตกร้าว
2. การเทพื้นดาดฟ้าไม่ไต่ระดับ ทำให้เกิดน้ำขังเป็นแอ่ง
3. ระดับความชันของการมุงหลังคา ที่ไม่ไต่ระดับเป็นสาเหตุของน้ำที่ล้น
4. ปูนครอบกระเบื้องหลังคาเสื่อมคุณภาพ
5. การมุงหลังคาไม่ได้มาตรฐาน

VPROOF PERFECT SOLUTION



- VPROOF 410 ACRYLIC
- VPROOF 430 PU
- VPROOF 440 CERAMIC
- VPROOF 601 SEALANT
- VPROOF 820 SELF THICK
- VPROOF 310 LATEX

จบปัญหา รอยแตกร้าว

สาเหตุ

1. โครงสร้างและผนังอาคารมีการเคลื่อนตัว
2. การฉาบผนังที่ไม่ได้คุณภาพ
3. การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิระหว่างกลางวันและกลางคืนที่เรียกว่า THERMAL SHOCK
4. การยึดคดของไม้วงกบ ประตู หน้าต่าง เพราะผนังปูนกับไม้ยึดคดตัวไม่เท่ากัน

VPROOF PERFECT SOLUTION



- VPROOF 601 SEALANT
- VPROOF 610 EASY GROOVE
- VPROOF 720 REPAIR MORTAR

จบปัญหา ห้องน้ำรั่วซึม

สาเหตุ

1. โครงสร้างของพื้นห้องน้ำ และผนังทงค์คอนกรีตไม่มีระบบกันซึม
2. โครงสร้างเกิดรอยแตกร้าว เนื่องจากการทำงานที่ไม่ถูกวิธี
3. คอนกรีตเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
4. ยานวกรเบื้องเสื่อมคุณภาพ

VPROOF PERFECT SOLUTION



- VPROOF 200 WATER PLUG
- VPROOF 226 CEMENT FLEX
- VPROOF 601 SEALANT
- VPROOF 620 EASY FIX
- VPROOF 700 GROUT
- VPROOF 720 REPAIR MORTAR

จบปัญหา เกิดเชื้อรา(ผนังปูนก่อนทาสี)

สาเหตุ

1. เกิดจากผนังปูนบริเวณนั้นมีความชื้นสะสม
2. ฟิล์มสีไม่กันเชื้อรา

VPROOF PERFECT SOLUTION



- VPROOF 221 SUPER CEMENT FLEX
- VPROOF 229 COLOR CEMENT FLEX UV
- VPROOF 300 PRIMER

จบปัญหา สีลอกร่อน

สาเหตุ

1. สิ่งปลูกสร้างอยู่บนพื้นดินที่มีความชื้นสูง เช่น บนบ่อน้ำ สวน คันนา
2. สิ่งปลูกสร้างอยู่ใกล้บริเวณที่มีความชื้นสูง เช่น บ่อน้ำ ต้นไม้ใหญ่

VPROOF PERFECT SOLUTION



- VPROOF 200 WATER PLUG
- VPROOF 226 CEMENT FLEX
- VPROOF 300 PRIMER

จบปัญหา ผนังไม่เรียบ

สาเหตุ

1. ผนังปูนมีเม็ดทรายค่อนข้างหยาบเป็นส่วนประกอบ
2. พรมน้ำยาผสมปูนฉาบไม่ได้สัดส่วน ทำให้เกิดรูพรุนตามค
3. วิธีผสมน้ำด้วยวิธีการโรตาสลับไปมาระหว่างถัง ทำให้เกิดฟองจำนวนมาก
4. ฝีมือช่างฉาบไม่ได้มาตรฐาน ส่วนผสมวัสดุฉาบไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสม

VPROOF PERFECT SOLUTION



- VPROOF 100 SKIMPOWDER
- VPROOF 101 SKIM
- VPROOF 104 SUPER SKIM POWDER
- VPROOF 330 PLAST